Staatliches Bauamt
Weilheim

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

Andreas Lenker
Abteilungsleiter Straßenbau
Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

01 Projektübersicht



01 Projektübersicht



AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

02 Zustand der alten B 2

KEB

„Koordiniertes Erhaltungs- und Bauprogramm“ – Ergebnisse **2019**



02 Zustand der alten B 2

KEB

„Koordiniertes Erhaltungs- und Bauprogramm“ – Ergebnisse **2019**



02 Zustand der alten B 2

KEB

„Koordiniertes Erhaltungs- und Bauprogramm“ – Ergebnisse **2023**



02 Zustand der alten B 2

Bauwerke



02 Zustand der alten B 2

Bauwerke

02 Zustand der alten B 2

Bauwerke



02 Zustand der alten B 2

Bauwerke

Grünbachbrücke

Baujahr: 1983

Zustand: 2,2

02 Zustand der alten B 2

Bauwerke



02 Zustand der alten B 2

Unterführung Wilzhofen

Baujahr: 1976

Zustand: 2,9

02 Zustand der alten B 2

Bauwerke

„Koordiniertes Erhaltungs- und Bauprogramm“ – Ergebnisse **2023**



02 Zustand der alten B 2

Bauwerke



02 Zustand der alten B 2

Bauwerke

Windachdurchlass

Baujahr: 1967

Zustand: 2,3

02 Zustand der alten B 2

Bauwerke



02 Zustand der alten B 2

Kinschbachbrücke

Baujahr: 1901

Teilsanierung: 1954
→ neue Platte, Auflagerbänke und Flügel

Zustand: 2,8

02 Zustand der alten B 2

Bauwerke

„Koordiniertes Erhaltungs- und Bauprogramm“ – Ergebnisse **2023**



02 Zustand der alten B 2

Unfallgeschehen



02 Zustand der alten B 2

Unfallgeschehen



Unfalltypenkarte 2021-2023
auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
mit Unfallhäufungen 2021-2023

Unfälle mit Personen- und Sachschaden U(P+S)

Landkreis Weilheim-Schongau

Legende

Unfalltypen

- Fahrunfall (F) | Unfalltyp 1
- Abbiegeunfall (AB) | Unfalltyp 2
- Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) | Unfalltyp 3
- Überschreitenunfall (ÜS) | Unfalltyp 4
- Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) | Unfalltyp 5
- Unfall im Längsverkehr (LV) | Unfalltyp 6
- Sonstiger Unfall (SO) | Unfalltyp 7

Unfallkategorien

- Unfall mit Getöteten U(GT) | Kategorie 1
- Unfall mit Schwerverletzten U(SV) | Kategorie 2
- Unfall mit Leichtverletzten U(LV) | Kategorie 3
- Unfall mit Sachschaden U(S) | Kategorie 7

Unfallhäufungen

- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung > 100 Meter
- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung ≤ 100 Meter
- 1 Nummer der Unfallhäufung

Die Unfallhäufungen wurden in Anlehnung an das Merkblatt zur örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko) ermittelt.
Nähere Informationen finden sich im BAYSIS-Intranet unter Verkehrssicherheit/Unfallhäufungen.

02 Zustand der alten B 2

Unfallgeschehen



Unfalltypenkarte 2021-2023
auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
mit Unfallhäufungen 2021-2023

Unfälle mit Personen- und Sachschaden U(P+S)

Landkreis Weilheim-Schongau

Legende

Unfalltypen

- Fahrunfall (F) | Unfalltyp 1
- Abbiegeunfall (AB) | Unfalltyp 2
- Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) | Unfalltyp 3
- Überschreitenunfall (ÜS) | Unfalltyp 4
- Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) | Unfalltyp 5
- Unfall im Längsverkehr (LV) | Unfalltyp 6
- Sonstiger Unfall (SO) | Unfalltyp 7

Unfallkategorien

- Unfall mit Getöteten U(GT) | Kategorie 1
- Unfall mit Schwerverletzten U(SV) | Kategorie 2
- Unfall mit Leichtverletzten U(LV) | Kategorie 3
- Unfall mit Sachschaden U(S) | Kategorie 7

Unfallhäufungen

- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung > 100 Meter
- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung ≤ 100 Meter
- 1 Nummer der Unfallhäufung

Die Unfallhäufungen wurden in Anlehnung an das Merkblatt zur örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M UKo) ermittelt.
Nähere Informationen finden sich im BAYSIS-Intranet unter Verkehrssicherheit/Unfallhäufungen.

02 Zustand der alten B 2

Unfallgeschehen

→ Großer Anteil der Unfälle entsteht an den **plangleichen Knotenpunkten** beim Ab- oder Einbiegen

→ **Begünstigung** des Unfallgeschehens durch:

- hohe **Verkehrsdichte**
- unzureichende **Anfahrsicht**
- lange **Wartezeiten**
- unzureichende **Leistungsfähigkeit** der Knotenpunkte
- teilweise ungünstige **Entwurfselemente** (z. B. Kuppenhalbmesser)



02 Zustand der alten B 2

Unfallgeschehen

→ erwartete **Verbesserungen** durch die Baumaßnahme:

- Ermöglichung **sicherer Überholvorgänge** durch Erweiterung dreistreifiger Strecken
- Beseitigung der **Zufahrten**
- Umbau zu **teilplanfreier Anschlussstelle**
- sicheres **Ein- und Ausfädeln**
- Ausschluss von **Störeinflüssen** auf den zügig fahrenden Verkehr
- Sicherstellung der erforderlichen **Haltesichtweiten und Anfahrsichten**



Unfalltypenkarte 2021-2023
auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
mit Unfallhäufungen 2021-2023

Unfälle mit Personen- und Sachschaden U(P+S)

Landkreis Weilheim-Schongau

Legende

Unfalltypen

- Fahrunfall (F) | Unfalltyp 1
- Abbiegeunfall (AB) | Unfalltyp 2
- Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) | Unfalltyp 3
- Überschreitenunfall (ÜS) | Unfalltyp 4
- Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) | Unfalltyp 5
- Unfall im Längsverkehr (LV) | Unfalltyp 6
- Sonstiger Unfall (SO) | Unfalltyp 7

Unfallkategorien

- Unfall mit Getöteten U(GT) | Kategorie 1
- Unfall mit Schwerverletzten U(SV) | Kategorie 2
- Unfall mit Leichtverletzten U(LV) | Kategorie 3
- Unfall mit Sachschaden U(S) | Kategorie 7

Unfallhäufungen

- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung > 100 Meter
- Unfallhäufung mit einer Ausdehnung ≤ 100 Meter
- 1 Nummer der Unfallhäufung

Die Unfallhäufungen wurden in Anlehnung an das Merkblatt zur örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko) ermittelt.
Nähere Informationen finden sich im BAYSIS-Intranet unter Verkehrssicherheit/Unfallhäufungen.

02 Zustand der alten B 2

Verkehrsmengen



02 Zustand der alten B 2

Verkehrsmengen



02 Zustand der alten B 2

Verkehrsmengen



02 Zustand der alten B 2

Verkehrsmengen

- → Die Verkehrszahlen der B 2 an der maßgebenden Zählstelle liegen mit einem DTV von 18.413 **deutlich über dem Durchschnittswert** der Bundesstraßen in Bayern (= **9.377**)
- → Prognose **DTV 2030**: bis zu **26.000** Fahrten
- → durch die Verkehrszunahme ist eine weitere **Verschlechterung des Unfallgeschehens** zu erwarten



AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

03 Baumaßnahme



03 Baumaßnahme

03 Baumaßnahme

Lagepläne



03 Baumaßnahme

Lagepläne



03 Baumaßnahme

Lagepläne



03 Baumaßnahme

Lagepläne

Bauabschnitt Süd



03 Baumaßnahme

Lagepläne



03 Baumaßnahme

Lagepläne

Bauabschnitt Mitte



03 Baumaßnahme

Lagepläne



03 Baumaßnahme

Lagepläne

Bauabschnitt Nord



Bau erst 2027

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

03 Baumaßnahme

Aktuelle Fotos

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

AGENDA

Ausbau der Bundesstraße B 2

Aktueller Stand der Baumaßnahme

Bürgerversammlung Wielenbach

01 **Projektübersicht**

02 **Zustand der alten B 2**
KEB | Bauwerke | Unfallgeschehen | Verkehrsmengen

03 **Baumaßnahme**
Lagepläne | Aktuelle Fotos

04 **Betroffenheit der umliegenden Gemeinden**

04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden

04 Betroffenheit der umliegenden Gemeinden



Staatliches Bauamt
Weilheim

Ausbau der Bundesstraße B 2

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Andreas Lenker
Abteilungsleiter Straßenbau
Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg

www.stbawm.bayern.de